

# Défi Servomoteur A

## Comportement souhaité

Contrôler la rotation du servomoteur de 0 à 90 degré avec un potentiomètre.

## Matériel

- carte microbit + shield + cable USB
- 1 potentiomètre
- 1 servomoteur angulaire

## Attention

Le programme se télécharge avec le câble USB relié à la carte micro :bit. Une fois téléchargé, le câble doit être branché sur le **shield** pour pouvoir alimenter les capteurs ou les moteurs !!!

